



# CÔNG TY CP XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚ

DAI PHU CONSTRUCTION & ENVIRONMENT JSC

Địa chỉ: 156 Vườn Lài, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028.6660477 Email: mtdaiphu@gmail.com

Website: giamساتmoitruong.com.vn



Mã số/ Ref. No: 00791-8/T/2022/PKQ (22.2060)



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT



1. Tên khách hàng/ Client's Name: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**
2. Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location: **NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN DẦU KHÍ BẠC LIÊU - L6 A1, A2 và A3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu**
3. Loại mẫu/ Type of sample: **Khí thải**
4. Thông tin mẫu/ Sample information:

Mã số mẫu/ Sample code	Vị trí lấy mẫu/ Sampling locations
220317.KT.052	Khí thải tại ống khói lò hơi (Đo tại nguồn thải)
220317.KT.053	Khí thải sau hệ thống xử lý bụi, khí thải của công đoạn sản xuất (Đo tại nguồn thải)

5. Ngày lấy mẫu (nhận mẫu) / Sample date (Sample receipt): 16/03/2022

6. Ngày trả kết quả/ Returning results date: 24/03/2022

7. Bảng kết quả/ Results table

STT/ No.	Thông số/ Parameters	Đơn vị/ Unit	Phương pháp thử nghiệm/ Testing methods	Kết quả/ Testing result	
				220317.KT.052	220317.KT.053
1	NO <sub>x</sub> (Tính theo NO <sub>2</sub> ) <sup>(a)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	HDCV/LM-82	145	28
2	CO <sup>(a)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	HDCV/LM-82	450	-
3	SO <sub>2</sub> <sup>(a)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	HDCV/LM-82	58	21
4	Bụi (PM) <sup>(a)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	US EPA Method 5	102	37
5	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> <sup>(a)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	US EPA Method 8	-	KPH (MDL=2)
6	NH <sub>3</sub> <sup>(c)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	JIK K0099:2004-IC	-	7,2
7	Tổng Florua (F-) <sup>(c)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	US EPA method 13A	-	5,25

**Chú thích/ Remarks:**

- (a): Thông số đã được Bộ tài nguyên và Môi trường công nhận/ The parameter has been recognized by the Ministry of Natural Resources and Environment.
- (b): Thông số đã được ISO/IEC 17025:2017 công nhận/ The parameter has been recognized by ISO/IEC 17025:2017.
- (c): Thông số gửi nhà thầu phụ/ The parameters sent to subcontractors.
- (d): Thông số không quy định tại Thông tư quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và các Quy chuẩn hiện hành về môi trường do Bộ TN&MT ban hành, được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng và chỉ mang tính chất tham khảo.
- KPH: Không phát hiện (<MDL)/ Not detected

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022

**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**

Supervised by

**NGUYỄN CHÍ NHÃ**



**ĐOÀN THỊ THỦY**

1. Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ Testing results in this test reports are valid only for the sample  
 2. Không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của công ty/ This report will not be reproduced except in full, without approval of company